



Pos.	Stück	Matr.	Benennung	Bemerkung	Glasz. Kennz.
1	2	71 E.	Conlissen	Gew. bearbeiten einsetzen & härten	
2	4	"	Conlissenbolzen	Zapfen härten (Gew.)	
3	8	"	Mutterschrauben mit Splint	2 Äußere, 2 Innere	
4	4	"	"	1/4" x 145 lang	
5	4	"	"	1/4" x 75 lang	nach Tab. 1
6	2	"	Conlissensteine	einsetzen & härten	
7	4	"	Büchsen	"	
8	2	"	Bolzen mit unterlegtem Splint	"	nach Tab. 1
9	4	St. G.	Lager	bestellt nach St. G. 1/16 2 Äußere, 2 Innere	II 5305
10	4	R. G.	Schmierdeckel	Yagell von Lok 5108	II 9764
11	2	"	"	"	II 9762
12	2	"	Ventilkegel	"	II 9763
13	8	R. R.	Schraubkappen	2/4"	
14	4	R. St.	Federn	härten	
15	2	"	"	"	

Schraubkappen Muttern nach deutscher Tabelle - Muttern einsetzen & härten.

Einschlüssige Zeichnungen	Pos. Nr.	Stück	Matr.
Excenter	5200	5	779
Gleitstangenbräger	5200	5	R. G.
Schieberstange	5200	5	106

Auftr.	Besteller	Bemerkung	Auftr.	Besteller	Bemerkung	Auftr.	Besteller	Bemerkung
200	Ferritler-Kernausgleich	13.5.09						
216	Herzigele-Beilohde							

Conlisse und Lager