


Anführung für eine Lokomotive.

Schmierkasten und Pleuelbohrer in Zeichnung Nr. 136 A

Stückzahl	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Bestellverm. Modellverf.
4	Achslagerkasten	1	St.		
4	Lagerachsen	2	A. S.		
4	Schmierkasten	3	G.		
8	Stellen	4	A. S.		
4	Polster	5	St. S.		
4	Schuhle	6	" "		
8	Platzen	7	St.		
16	Schrauben Nr. 2	8	St. S.		
40	" " 3	9	" "		



Gribskovbanen

Achslager für Triebachse und Pleuelbohrer

Zeichnung Nr. 135