



Schraubenköpfe in Müttern durch Einsetzen härten.

Material:
 28 Teile Kupfer
 10 " weisses Blei
 10 " Zinnarm
 2 " 5% Phosphorbronze

| Ausführung für eine Lokomotive. | | | | | Material-Bestellung für eine Lokomotive. | | Fertig-Gewicht. | |
|---------------------------------|----------------------------|--------|----------|-----------|--|------|-----------------|--|
| Stückzahl | Benennung | Nummer | Material | Werkstatt | Zeichen | | kg. | |
| | | | | | | Pos. | | |
| 2 | Hint. Kuppelstangen 1 1/2" | 1 | St. St. | | | | | |
| 2 | Schlussstücke links | 2 | St. | | | | | |
| 2 | Keile | 3 | Stahl | | | | | |
| 2 | " | 4 | " | | | | | |
| 4 | Splinte 7 mm φ | 5 | St. E. | | | | | |
| 2 | Taschen | 6 | St. | | | | | |
| 2 | " | 7 | " | | | | | |
| 2 | Keilschrauben 5/8" | 8 | St. E. | | | | | |
| 2 | " | 9 | " | | | | | |
| 4 | Müttern dazu 3/8" | 10 | " | | | | | |
| 4 | Scheiben | 11 | " | | | | | |
| 4 | Splinte 3 mm φ | 12 | " | | | | | |
| 2 | Schrauben 7/8" | 13 | " | | | | | |
| 2 | Müttern dazu 7/8" | 14 | " | | | | | |
| 2 | Splinte 5 mm φ | 15 | " | | | | | |
| 2 | Lagerschalen links | 16 | St. E. | | | | | |
| 2 | " | 17 | " | | | | | |
| 2 | " | 18 | " | | | | | |
| 2 | " | 19 | " | | | | | |
| 2 | Büchsen | 20 | St. E. | | | | | |

Hint. Kuppelstange.