
Oben
Dampfdicht aufschleifen
Dampfdicht aufschleifen
Pos. 1 bei B bearbeiten!
Von Mitte Cylinder bis Mitte Schieberkasten a 350
Mitte Cylinder
Mitte Schieberkasten
Masse und Gewichte dürfen nicht überschritten werden.
Kurzklägige Zeichnungen
Benennung
Auftr. 6338
Auftr.
Auftr.
Heissdampfschieber
Cylinder
Schieberstange
60/888
60/922
Schlüsseltabelle
Stück
Nummer
Stückliste
Stck
Pos
Mat
Benennung
Bemerkung
Kl
Modell Nº
Modell Bemerke
Gerechn. Gewp. Stck
2 1 GE Schieberkastendeckel
2 2 RG Büchsen (einpressen) ganz bearbeiten II 84125 vorh. a-ca. 0,75
2 3 AEI Flansche
2 4 WM Dichtungslinsen I 8672 vorh.
2 5 RG Schmiergefässe
4 6 REI Stiftschrauben
4 7 " Muttern
4 8 " Gegenmuttern
4 9 " Stiftschrauben
4 10 " Muttern
2 11 " Kopfschrauben
A. BORSIG, BERLIN
Hinterer Schieberkasten
Maßstab 1:4
Gez. 12.11.09
Gepr.
Zeichnung Nr. 3774
Berechnungs-Karte No.
Datum
Aufgabe
Bestellt
Bestellzettel
Stück
Auftrag
Zeichnung
Material
Gewicht
Bemerkungen
63387 Kammer-Ventile 1mal 2410
6322 Druckleitung 3mal 2410
6401 Entwässerung 3mal 2410
Gegossen Lauter
Modellkasten Fe.