		5002 F			
1.	1.	Styreaksel-Halide	Q30 Stål		1¼" x 1410
2.	1.	do.	—"—		1¼" x 1195
3.	2.	S.K.F. Kugleleje	60×130 Stål	SKF	6312 Aabnes.
4.	1.	Mellemstykke	Q30 Stål		3" x 90
5.	1.	Skive	Q30 Stål		3¼" x 19
6.	1.	Møtrik 1⅛" Fgv.	B/K Stål		1⅛" x 23
7.	1.	Prop m 3/16" Fgv.	Rød Bronze		3 x 3.
8.	1.	Sikringsplade			Iht. efter Tegn 628 C. 5-27
11.	1.	Not 16 x 8 x 65	Q30 Stål		3/16" x 1/2" x 70
12.	1.	Not 12 x 6 x 50	"		5/32" x 3/16" x 55
13.	1.	Sikringsskrue 9/16" Gev.	B/K Stål		1/2" x 20
14.	1.	Skrue 3/16" x 12	Rust Jern		Magasin

Pasbolte efter Tegn No 626C506











Tegn No 628 C. 6. 60 — 3 — S.K.F. No 6312.

Konisk paadette Stykke



Tegn No 628 C. 6. 57

Smørehullernes kanter afrundes



pareres og slibes

pareres og slibes









1½" Rørgv.

— Knasterne slibes efter samme Skabelon som til 628 C. —

Dieselmotor 626 C.		
Styreaksel for Luftpumpevent.		
Tegnet 14-10-31	1:1 1:2,5 2:1	626 C 8.04