50014.					
1.	1.	Styreaksel Halvd.	0,20 Stål		1¼" x 1910
2.	1.	do.	—"—		1¼" x 1785
3.	2.	S.K.F. Kugleleje 60 x 130	Stål	S.K.F. 6312	Købes
4.	1.	Mellemstykke	0,30 Stål		3" x 90
5.	1.	Skive	0,30 Stål		3" x 19
6.	1.	Møtrik m/ 1⅛" Rgo	18/8 Stål		1½ 0 123
7.	1.	Pop m/ ¾" —"—	Fyr-Bronze		3X3.
8.	1.	Sikringsplade			se tegn. 1690. 628 C. 5.27
11.	1.	Not 16 x 8 x 65	0,30 Stål		¾" x ½" x 70
12.	1.	do. 12 x 6 x 50	"		½" x ¾" x 55
13.	1.	Sikringsskrue ¾/16" Geu.	18/8 Stål		1" 2 x 20
14.	1.	Skrue ¾/16" x 12	Fine Jern		Nagasin

Pasbolle efter Tegn No 626 C 5.06







Snit A-A.
Skala 2:1.







Tegn Nr. 628 C 6.60

Tegn Nr. 628 C 6.57





— Knasterne slibes efter samme Skabelon som til 628 C. —

Dieselmotor 626 C		
Styreaksel for Udst. Ventiler		
F.H.R.		
	1:1	626 C 8.05
8-10-31	1:2,5	