





Schnitt C-D





Schnitt E-F



Schnitt A-B

Schnitt J-K



Schnitt L-M



Niete außen im Blech, auf Wunsch des Bestellers, glatt versenken.

Schrauben und Muttern nach dänischer Tabelle.

Zugehörige Zeichnungen.	
15.01	Führerhaus
16.44	Bleche z. Kohlenkasten
16.45	Winkel z. Kohlenkasten
16.50	Beschläge z. Kohlenkasten
15.12	Führerhausseitentür
15.36	Handstangen am Führerhaus

Gültig für folgende Lokomotiven

20230/31

4	X	Verstärkungplatten 10 mm st.	40	Fl.-E.						KT
24		Schrauben m. M. 3/8"	39	Fl.-E.					x	M5 ; M5
30		Schrauben m. M. 1/2"	38	Fl.-E.					x	M5 ; M5
6		Schrauben m. M. 1/2"	37	Fl.-E					x	M5 ; M5
2		Schrauben m. M. 1/2"	36	Fl.-E.					x	M5 ; M5
15		Schrauben m. M. 1/2"	35	Fl.-E					x	M5 ; M5
		Winkel zum Kohlenkasten	13-34	siehe Zeichnung 16.45						
		Bleche zum Kohlenkasten	1-13	siehe Zeichnung 16.44						

c b a Stückzahlen	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug-Schablone	roh / fertig Stückgewicht	Arbeitsverteilung

Ohne Bearbeitungsangabe: Nicht bearbeiten | Mit Bearbeitungsangabe: Kratzen, Schruppen, Schlichten | Sonderbearbeitung: Bearbeitungsgrad wird angegeben

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom — Gesch.-Nr.

Änderungen

Nr.	Teil	Art der Änderung	Schrb. ab	Datum	von	am	gepr.

	Datum	Name
Gezeichnet		
Gepaust	10/1 23	Kuphal
Geprüft	29/1 23	Knobloch
Stamp. prüf.	1/2 23	Forth

Maßstab: 1:1, 1:10 Maße in mm — Ursprung: 20230/31

Hauptzeichnung an: KT
2. Ausfertigung an: BB7
3. Ausfertigung an:
4. Ausfertigung an: 13.11.23 Sj

Zugehörige Zeichnungen:

Nr.	Aufschrift

1C-T.-L.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: T.B. III

Kohlenkasten.

16.42