HENSCHEL & SOHN
LOKOMOTIVFABRIK
CASSEL

Ersatzstangen für eine Lokomotive.

Stück	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Herstellvorm.	Modellzeichnen
1	Verbindungsbolzen.	1	Fl. E.			
1	Verbindungsbügel.	2	"			
2	Büchse.	3	"			
1	Lager.	4	"			
1	Hebel.	5	"			
1	Schaumerbolzen.	6	"			
2	Schaumerbänder.	7	"			
2	Halter.	8	"			
2	Flach E. 40/12.	9	"			
4	1/2" vers. Schrauben.	10	"			
6	5/8" Stiftschrauben.	11	"			
4	5/8" Schr. m. vers. Kopf.	12	"			
4	5/8" Schrauben.	13	"			
10	Muttern.	14	"			
4	Kopfmuttern	15	Fl. S.			
4	"	16	"			
4	3/4" Schr. m. vers. Kopf.	17	Fl. E.			
4	Splinte 5/8" l. g.	18	"			
3	5/8" Kopfschrauben.	19	"			
2	" "	20	"			
1	" "	21	"			
2	Splinte 1/2" l. g.	22	"			
1	" "	23	"			
3	Unterlegscheiben.	24	"			
1	Scheibe.	25	"			
1	Keil.	26	"			

4407

Schmiedeteile zu Rauchkammertür.

Zeichng. No 22.

A43