Die Hebel sind in der Mittellage der Steuerung gezeichnet.

HENSCHEL & SOHN
LOKOMOTIVFABRIK
CASSEL

links

rechts.

Ausführung für 1 Locomotive.

Stückzahl	Benennung	No	Material	Bemerkung	Bestellvermerk	Modellzeichen
1	Steuerwelle	1	Fl. E.			
2	Hebel 1 Stck. F. 1 " X.	2	Mo.			
2	Büchsen	3	Stahl			
2	Keile	4	Mo.			
1	Hebel	5	Fl. E.			
1	Büchse	6	Stahl			
1	Keil	7	Mo.			

Gribskovbanen

Steuerwelle mit Hebeln.

Zeichnung No. 26.

A202