HENSCHEL & SOHN
LOKOMOTIVFABRIK
CASSEL

Umfassung für eine Lokomotive.

Stück	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Bestell-verm.	Modell-zeichnen
1	Versatzschraubolzen.	1	Fl. E.	–		
1	Versatzschraubügel.	2	"	"		
2	Füße.	3	"	"		
1	Lager.	4	"	"		
1	Hebel.	5	"	"		
1	Schaumierbolzen.	6	"	"		
2	Schaumierbänder.	7	"	"		
2	Halter.	8	"	"		
2	Flacheis. 40/12.	9	"	"		
4	1/2" vers. Schrauben.	10	"	"		
6	5/8" Stiftschrauben.	11	"	"		
4	5/8" Schrb. m. vers. Kopf.	12	"	"		
4	5/8" Schrauben.	13	"	"		
10	Muttern.	14	"	"		
4	Kopfschrauben.	15	R. S.			
4	"	16	"			
4	3/4" Schrb. m. vers. Kopf.	17	Fl. E.	–		
4	Gasrohre 3/8" l. g.	18	"	"		
3	3/4" Kopfschrauben.	19	"	"		
2	" "	20	"	"		
1	" "	21	"	"		
2	Gasrohre 1/2" l. g.	22	"	"		
1	" "	23	"	"		
3	Unterlegscheiben.	24	"	"		
1	Scheibe.	25	"	"		
1	Keil.	26	"	"		

Schmiedeteile zur Rauchkammertür.

Zeichng. № 22.

A43