554
35
22
12
23
5.
1.
77
44
8.
2.
2¼
Siederohr 41/46 ϕ. 4
40
50
56
3
5
7
8
9
7/8" Gew.
45
220
50
1
2
3
Alle Büchsen härten.
130
25
6.
Schlitzschraube 35.
6
318
398
33
90
40
A136