L.3412. Z.N. 12:08 u. 09.

Lfd. Nr.	Fabrik. Nr.	Ausführung	Stück	Teil	Besteller.	Bemerkungen.	Bestelldatum	Unterschrift Büro	Unterschrift Betrieb
L. 3412	9455-56	2	4						









Cba Stückzahlen	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesch.	Werkzeug	Schablone	Von fertig. Stücken	Arbeitsverfahren
2	Kegelsplinte.	5	F. St.						KW.
2	Splintringe.	4	P. St.						(KW) Gk.
2	Keile. AK 6-136	3	P. St.	N/301					"
4	Kuppelzapfen.	2	Tg. St.						(KW) Gk.
2	Treibzapfen.	1	Tg. St.	rechts / links					S.

Bearbeitung

Alle Flächen werden bearbeitet, die Maße sind Fertigmaße.

Zeichnung ist genehmigt mit Schreiben vom: Gesch.-Nr.:

Änderungen.

Nr.	Teil	Art der Änderung	Schreiben Nr.	Datum	geändert von	am	gepr.

Hauptzeichnung an: KW.
2. Ausfertigung an: S.-KW.
3. " an:
4. " " an:

Zugehörige Zeichnungen:

Nr.	Aufschrift
12.08 u. 09	Treib- u. Kuppelradsatz.

	Datum:	Name:
Gezeichnet:		
Gepaust:	9.7.20	J. Schumann
Geprüft:	13/7/20	Schmidt
Nurmpr.:		

HANOMAG
HANNOVER-LINDEN
Abteilung J.

Maßstab: 1:1 Maße in m/m Ursprung: eingez. Zeichng.

Treib- u. Kuppelzapfen.

12.08 u. 09.