

Die rechte Kurbel ist gezeichnet.

Alle Teile W

Stückzahlen a	b	c	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug	Schablone	roh	fertig	Stückgewicht	Arbeitsverteilung
				10									
				9									
				8									
				7									
				6									
2			Splinte 10 mm	5	Fl.E.	Vorr.							
2			Keile	4	St.								FR
2			Splintringe	3	St.	Vorr. 368							
2			Kuppelzapfen	2	Fl.E.								FP; FR
2			Treibzapfen	1	Fl.E.								H; FR

Ohne Bearbeitungszugabe — Mit Bearbeitungszugabe: Schruppen, Schlichten — Sonder-bearbeitung: Bearbeitungsart wird angegeben

Zeichnung genehmigt mit Schrb. vom — Gesch.Nr.

Hauptzeichnung an: FR
2. Ausfertigung an: H. L
3. Ausfertigung an:
4. Ausfertigung an: 11 H. M

Nr.	Teil	Art der Änderung	Schrb.-Nr.	Datum	geändert von	am	Gez.

Zugehörige Zeichnungen:

Nr.	Aufschrift

	Datum	Name
Gezeichnet		
Gepaust		Arlt
Geprüft		Junge
Normgeprüft		

1B-T.L.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H.
CASSEL.
Abteilung: L.B.Ill.

Maßstab: 1:1 — Maße in mm — Ursprung: 20049/50

Treib- und Kuppelzapfen.

133

Loh 2085/26 m. Ind. Maßen