

Die rechte Schwinge ist gezeichnet.
Pos. 1, 5 und 14 härten.

Schrauben und Muttern nach dänischer Tabelle.

Gültig für folgende Lokomotiven:
~~20049/50~~ 20485/86

		15	St.	Vorr. 646	
	Schlitzen	14	Fl. E		
	Schlitze	13	Fl. E	Vorr.	
	Entlastungsringe	12	Fl. E		M5
	Schmierkegel	11	Fl. E	Vorr. 695	
	Schrauben 1/4"	10	Fl. E		M5
2	Schmiergefäßdeckel	9	Fl. E		M6, M2
3	Muttern 3/4"	8	Fl. E		E
4	Schrauben 3/4"	7	Fl. E		E
4	Vorr. Schrauben 3/4"	6	Fl. E		E
2	Steine	5	Fl. E		M6, M1
2	Bolzen	4	Fl. E	Vorr. 501	
2	Ringe	3	Fl. E		M5
2	Wangen	2	Fl. St.		H, M1
2	Schwingen	1	Fl. E		

Hauptzeichnung an M1 B87
2. Ausfertigung an H, LEK
3. Ausfertigung an
4. Ausfertigung an 18/1.24 A

Gezeichnet	Datum	Name
Gepaust		
Geprüft		
Normgeprüft	10.I.26	

Maßstab 1:1 — Maße in mm — Ursprung ~~20049/50~~

1B-T.-L.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H.
CASSEL.
Abteilung: L B III

Schwinge.

207