
Vorrat 610 a
Fl 6 30 5
1 Fl 6 20 4
3 Bänd
Durchschnitt durch die Schraubenlöcher
Durchschnitt bei Montage nach der Dampfturbine bestimmen
Durchschnitt bei Montage nach der Dampfturbine bestimmen
10 Z. Fils bei Montage zum Untersatz anpassen
Zw. d. Rahmen 1280
Zw. d. Rahmen 1280
Zw. d. Rahmen 1280