



2	Führungen	1	Q. 8.				
2	Zughaken	2	FV. 8.			Ersatz. best.	
2	Federn	3	St.			ohne best.	
2	Schrauben	4	FV. 8.				
2	Muttern 1⅞"	5	" "				
2	Splinte 10 mm	6	" "				
2	Klinken	7	" "			Ersatzst. best.	
8	Schrauben ⅞"	8	" "				
8	Muttern "	9	" "				
8	Splinte 6 mm	10	" "				
2	Schrauben		" "			ohne Best.	

Zughaken.