Die mit D bezeichneten Schrauben sind Kompoundlöcher einzuschrauben

Rahmenoberkante

Mitte Drehpunkt

1780

Diese Löcher nach dem Rahmen verzeichnen

Schnitt a-b-c-d-e-f-g-h

Schnitte a. Muttern nach Normale

Ausführung für eine Lokomative.					Material-Bestellung für eine Lokomative		Fertig-Gewicht
Stück-zahl	Benennung	Nummer	Material	Werkstatt	Dimensionen und Modellzeichen	Zeichen Pos.	kg.
2	seitlicher Feuerkastenträger 1 rechts 1 links	1	Fl. S.				
2	Unterlagen zu Pos 1	2	R. Cu.				
2	Versteifungsblech 1 rechts 1 links	3	Fl. S.				
2	Klammern	4	" "				
16	Stiftschrauben 3/8"	5	" "				
16	Muttern zu Pos 5	6	" "				
8	Stiftschrauben 3/4"	7	" "				
8	Muttern zu Pos 7	8	" "				

Seitlicher Feuerkastenträger