Schnitt A-B





Schnitt E-F













Schnitt C-D.



Schnitt G-H.





Schnitt G-H.



Ausführung für eine Locomotive					Material-Bestellung für eine Locom.	
Stück-Zahl	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Buch-Los	Dimensionen und Modellzeichen
2	Achslagertraversen	1	Stahlguss			D 1039 roh Ausw. best.
4	untere Keilplatten	2	K. Eisen			Eingesetzt u. gehärtet
4	obere "	3	" "			do.
2	Zwischenrollen	4	" "			
4	Schrauben mit Splinten	5	" "			
2	Muttern 7/8"	6	" "			
2	Aufhängungen	7	" "			Eingesetzt u. gehärtet
2	Bolzen m. Scheib. u. Splint	8	" "			do.
4	Zapfen mit Splinten	9	" "			do.
2	Muttern 1"	10	" "			
4	Splinte 6 mm	11	" "			
2	Muttern 7/8"	12	" "			
4	Scheiben	13	" "			

Hierzu Hilfsblatt No. 132 a.

1 C 1 HEISSDAMPF-TENDERLOKOMOTIVE
FÜR DIE SÜDFÜRSTENSCHE EISENBAHN.
FABRIK No. 9983-9986 & 10022-10024 BETRIEBS No. 1-7
HENSCHEL & SOHN. CASSEL 1910.

HENSCHEL & SOHN CASSEL

Lauf-Achslagertraverse.

139

B138