









Stückliste

Stck	Pos	Mat	Benennung	Bemerkung	Modell Kl	Modell Nr	Modell Bemerkg	Gerechn. Gew. p. Stck
2	1	G.E.m.	Kreuzkopfdeckel	bei 3 bearbeiten	II	62123	vorh.	ca. 4 kg
2	2	R.G.	Gleitschuhe, obere	ganz bearbeiten	II	62121	"	ca. 2,5 "
2	3	" "	" " untere	" "	II	62121	"	ca. 2,5 "
2	4	" "	Schmiergefäßdeckel	" "	I	62124	"	
2	5	" "	Schmierstifte	" "	I	10677	"	
2	6	Fl.E.I	Führungen	13 Zm Rundeisen 1/2" Durchm.				
8	7	" "	Schrauben m. vers. Kopf	5/8" X 20 lg. v. Lag.				
8	8	" "	" " "	3/4" X 15 " " "				
2	9	Fl.St.	Federn	n. N.Bl. 375/201 Pos. 4 v. Lag.				
4	10	M.	Schmierrohre	8/10 ϕ x 134 lg. v. Lag.				

Einschlägige Zeichnungen

Benennung	Auftr. 63387	Auftr.	Auftr.
Gleitstange	60/956		
Kreuzkopfunterteil	60/944		

Masse und Gewichte dürfen nicht überschritten werden.

Zugehörige Zeichnungen für 64224 1 St. Kuppler 1067 Atw.
64781 10 St. Innen-Zahn 2 St. Phosphorbronze-Führ.

A. BORSIG, BERLIN

Nr. 37474

800

Kreuzkopf-Oberteil

Berechnungs-Karte No.

Gez. 23/1959 Gepr.
Gep. 30.11.59 Genehmigt

Datum

Auftrag Besteller Aufgabe

Auftrag 63387 Zahnrad-Harkort 1 mal 4.110 Qu.
für Bauart 3 Mat. wie für K.B. Gestb.
Kupplungsteile 3 mal 4.110 Qu.
Ryumgaard 6 mal 4.110 Qu.

Auftrag Besteller Aufgabe

Datum Auftrag Besteller Aufgabe

Datum