Bl. 20227





Schnitt A-B

Die Lagerschalen sind hydraulich in die Achslagergehäuse einzupressen! Erst nach dem Einpressen der Lagerschalen sind diese auszudrehen!

Lagerschalen-Bronze: 84 Kupfer
14 Bancazinn
2 Zink

Weißmetalllegirung: 8 Kupfer
12 Antimon
80 Zinn

Schrauben u. Muttern nach dän. Tabelle.

c	b	a	Stückzahlen	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug	Schablone	roh	fertig	Stückgewicht	Arbeitsverteilung
			4	Stifte	11	M.								M
			8	Muttern 7/8"	10	F.E.								E
			8	Schrauben 7/8"	9	F.E.								E
			8	Schmierröhrchen	8	K.								MZ
			4	Lagerstreben	7	F.E.								FP.C
			8	Keile	6	"								MZ
			4	Bolzen	5	"								S.MZ
			4	Bolzen	4	F.E.								S.MZ
			4	Unterkasten	3	G.		∅ 1125 a						Z.MZ
			8	Einlagen	2	W.M.								MZ
			4	Lagerschalen	1	R.G.		∅ 1561 b						F.MZ

Ohne Bearbeitungszugabe: Nicht bearbeiten, Kratzen — Mit Bearbeitungszugabe: Schruppen, Schlichten — Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart wird eingetragen

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom ..... Gesch. Nr. .....

Hauptzeichnung an: MZ 387
2. Ausfertigung an: G
3. Ausfertigung an: C
4. Ausfertigung an: [illegible]

Änderungen					geändert			Zugehörige Zeichnungen:	
Nr.	Teil	Art der Änderung	Schrb. Nr.	Datum	von	am	gepr.	Nr.	Aufschrift.
								13.52	Achslagerverbindungskasten

	Datum	Name
Gezeichnet		
Gepaust	17/9.23.	[illegible]
Geprüft	24.9.23	[illegible]
Normgeprüft	3.12.23.	[illegible]

Maßstab: 1:1 Maße in mm

1B1H-T-L.

Ursprung: 20227/29

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL.
Abteilung: L.B.3

Laufachslager.

13.51