bis Mitte Kessel = 436

Schnitt A-B

bis Kesselrückwand = 1053

2 Rippen = 10 mm stark

Nach Vorn

Druckbelastung der Feder
3 atm 14,7 kg.
Bei diesem Druck soll
das Ventil ablassen.

10 Gang

Einfaches rechteckiges
Gewinde
Gangtiefe 2 mm
Steigung 4 mm

Bronce: 88 Kupfer
10 Zinn
2 Phosphorkupfer

Schrauben, Muttern u. Schlüsseln
nach dänischer Tabelle.

Stck	Benennung	Teil	Werkst.	Bemerkungen	Modell ad Gieß.	Werkzeug	Schablone	Von fertig Stückgewicht	Arbeitsnr.	Anlage
1	Stutzen	33	Bronce							
1	Ring	32	Bronce							
1	Ring	31	Bronce							
2	Muttern 3/8"	30	F.E.							
2	Stellschrauben 3/8"	29	F.E.							
1	Führung	28	G.E.							
1	Scheibe	27	F.E.							
1	Sechskantschraube 1/2"	26	F.E.							
1	Handrad	25	Bronce							
1	Splint	24	F.E.							
1	Welle	23	F.E.							
4	Schraubchen 1/4"	22	F.E.							
	Mutternschraube	21	Nickel							
4	Muttern 5/16"	20	F.E.							
4	Stiftschrauben 5/16"	19	F.E.							
1	Normallinse Nr. 3	18	Bronce							
1	Überwurfmutter	17	"							
1	Überwurfmutter	16	"							
1	Überwurfmutter	15	"							
1	Gewindering	14	"							
1	Stopfbuchse	13	"							
1	Gewindestutzen	12	"							
1	Spindel	11	"							
2	Stifte	10	Bronce							
1	Gegenmutter 1/2"	9	F.E.							
1	Kopfschraube 1/2"	8	F.E.							
1	Feder	7	St.							
1	Druckstift	6	Bronce							
1	Kegel	5	"							
1	Ventil	4	"							
1	Ventil	3	"							
1	Hülse	2	"							
1	Ventilgehäuse	1	Bronce	Modell ändern.						

Zeichnung ist genehmigt mit Schrift vom ... Geschäftsnr. ...

Änderungen

Nr.	Teil	Art der Änderung	Schrift Nr.	Datum	geändert von	kontr. durch

Hauptzeichnung an ...
2 Ausfertigung an ...
3 Ausfertigung an ...
4 Ausfertigung an ...

Zugehörige Zeichnungen.

Nr.	Aufschrift
4.11	Führerstandsanordnung

Gezeichnet: Datum 27.10.27 Name Schwabenhaus
Gepaust:
Geprüft: Stark
Kontrolliert:
Maßstab 1:1 Maßbezug:

1B1-H.T.L.
Ursprung 20227/29

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H.
CASSEL
Abteilung: L.B.3

Pause von Zeichn. Nr. 10033/34 (294)

Dampfheizventil

26.02