20125

Schnitt a-b



Ansicht von außen gesehen!



Ansicht von hinten gesehen!



Schnitt e-f.





Schnitt c-d.



Ansicht von oben gesehen!



Ansicht von innen gesehen!



Schnitt g-h.







Flansch für Dampfeingangsstutzen.

Flansche für Druckausgleich & Schmierung



Ausfertigung

Schrauben, Muttern, Gewinde & Schlüsselweiten nach besonderer Tabelle.

| | | |