Gleitbahn einsetzen und härten!



Bis Mitte Zylinder 145









Schrauben und Muttern nach dänischer Tabelle!

	2	Kopfschrauben ⅛"	10	A.E.									M5
	2	Sicherungen	9	"									JP.D
	4	Stiftschrauben ⅞" m.M.	8	"									E.E
	2	Splinte 7 mm ⌀	7	"	Verz.								
	2	Scheiben	6	"	" 300 St								
	2	Schrauben 7⅛" m.M.	5	A.E.									E.E
	2	Paßstifte	4	"									JP.D
	2	Paßstifte	3	"									JP.D
	2	Halter	2	A.E.									JP.D
	2	Gleitbahnen	1	A.E.									H.D

c b a Stückzahlen	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug	Schablone	roh / fertig Stückgewicht	Arbeitsverteilung

Ohne Bearbeitungszugabe: Nicht bearbeiten / Kratzen — Mit Bearbeitungszugabe: Schruppen / Schlichten — Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart weiß eingetragen

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom — Gesch. Nr.

Hauptzeichnung an: D
2. Ausfertigung an: H.L
3. Ausfertigung an:
4. Ausfertigung an:

Änderungen					geändert		
Nr.	Teil	Art der Änderung	Schrb. Nr.	Datum	von	am	gepr.

Zugehörige Zeichnungen:

Nr.	Aufschrift

	Datum	Name
Gezeichnet	11/12. 24	Lauz
Gepaust		
Geprüft		
Nachgeprüft	12.12	Lauz

1B.-T.L

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: L.B. III

Maßstab: — Maßein mm — Ursprung: 20049|50

Gleitbahn

193