50014.					
1.	1.	Styreaksel, halvd.	0,20 Stål		1¼" x 1140
2.	1.	do.	—		1¼" x 1085
3.	2.	S.K.F. Kugle-leje 60 x 130	S.K.F. Stål	6312	Købes
4.	1.	Mellemstykke	0,30 Stål		3" x 90
5.	1.	Skive	0,30 Stål		3" x 19
6.	1.	Møtrik m/ 1¼" Rør	Stål		1¼ 0 123
7.	1.	Prop m/ ¾"	Fosfor-Bronze		3X3.
8.	1.	Sikringsplade			626 C. 527.
9.					
10.					
11.	1.	Not 16 x 8 x 65	0,30 Stål		¾" x ¼" x 70
12.	1.	do 12 x 6 x 50	"		⅝" x ⅜" x 55
13.	1.	Sikringsskrue 3/16" Gev.	S.K. Stål		11" x 2 x 20
14.	1.	Skrue 3/16" x 12	Stål Jern		Pladsdrift.

Pasbolte efter Tegn No. 626 C 506









Snit A-A.
Skala 2:1.











— Knasterne slibes efter samme Skabelon som til 628 C. —

Dieselmotor 626 C		
Styreaksel for Udstr. Ventiler		
FRR		
8-10-31	1:1 1:2,5	626 C 8.05