Schnitt A-B.

Schnitt C-D.

Schrauben u. Muttern nach dänischer Tabelle.

1% Abrundung in der Lagerschale
2% Abrundung am Stangenkopf.

1% Abrundung an der Lagerschale.

2% Abrundung an der Stange.

8	Weißmetallausgüsse	25	W.M.
8	Hopfschrauben 7/16"	24	Fl. E.
2	Muttern 3/4"	23	Fl. E.
2	Anschlagschrauben 3/8"	22	Fl. E.
2	Ölstifte	21	Werkz. Stahl
2	Ölstiftführungen	20	Werkzeug Stahl
2	Verschlußmuttern	19	R. G.
2	Schmiergefäßdeckel	18	Fl. E.
4	Muttern 3/4"	17	"
2	Schrauben 3/4"	16	"
4	Muttern 7/8"	15	"
2	Schrauben 7/8"	14	"
2	Verschlußstücke	13	"
2	Splintsrage m. Splinten	12	"
2	Stifte	11	"
2	Stifte	10	"
2	Unterlegscheiben	9	"
2	Schrauben 3/4" vorn	8	Fl. E.
2	Keile hinten	7	St.
2	Keilevorn	6	St.

	2	Lagerschalen hinten fr. li.	5	R.G.									
	2	Lagerschalen hinten fr. re.	4	R.G.									
	2	Lagerschalen vorn fr. li.	3	R.G.									
	2	Lagerschalen vorn fr. re.	2	R.G.									
	2	Treibstangen	1	Stahl									
c b a Stückzahlen		Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug	Schablone	roh / fertig Stückgewicht		Arbeitsverteilung		

Ohne Bearbeitungszugabe: Nicht bearbeiten | Mit Bearbeitungszugabe: Kratzen, Schruppen, Schlichten | Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart wird angegeben

Hauptzeichnung an:
2. Ausfertigung an:
3. Ausfertigung an:
4. Ausfertigung an:

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom ..... Gesch. Nr. .....

Änderungen

Nr.	Teil	Art der Änderung	Schrb. Nr.	Datum	geändert von	geändert am	geprüft

Zugehörige Zeichnungen: Nr. | Aufschrift

	Datum	Name
Gezeichnet		
Gepaust		
Geprüft	19/3	Heuttes
Normgeprüft		

Maßstab: 1:1; 1:5 Maße in mm | Ursprung: 20230

1C-T-L.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung:

Treibstange.

20.10.