0125

Die Löcher der Druckschraube sind erst nach dem Einsetzen der Schieberbuchsen zu bohren

Schnitt durch den Einströmkanal

Zwischen den Ausströmkanten 298

Zwischen den Einströmkanten 200

455

Schieberbüchse abgerichtet = 578

Gang von Mittern nicht sichtbaren Bohrungen siehe Tabelle

1/5 des Umfanges

Gasgewinde

Kolbenschieber.

20049/50 u. 20485/86

Pos.	Stück	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen
1	4	Winkel	10	Fl.E.	
2	4	Futtern	9	Fl.E.	
3	4	Keile	8	St.	
4	2	Kolbenstangen	7	Fl.E.	
5	10	Kolbenringe	6	G.E.	
6	8	Stifte	5	Fl.E.	
7	8	Kolbenendstücke	4	Fl.E.	
8	4	Kolbenmittelstücke	3	G.E.	Modell neu!
9	4	Druckschrauben	2	Fl.E.	
10	4	Schieberbüchsen 2 u. 2 b	1	Zyl.G.	Modell neu!

Hauptzeichnung an:
2. Ausfertigung an:
3. Ausfertigung an:
4. Ausfertigung an:

Zugehörige Zeichnungen. Aufschrift.

1B1 H.-T.-L.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: 1.B.H.

201 ~~21.07~~