Von Mitte zu Mitte Kuppelstange 1700

Zwischen den Naben 1360



Zapfen einsetzen und härten!







Von Mitte zu Mitte Treibstange 1940





Die rechte Kurbel ist gezeichnet.

Alle Teile W

Stückzahlen c	b	a	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug	Schablone	roh	fertig Stückgewicht	Arbeitsverteilung
				10								
				9								
				8								
				7								
				6								
2			Splinte 10 mm	5	Fl.E.	Vorr.						
2			Keile	4	St.							FR
2			Splintringe	3	St.	Vorr. 368						
2			Kuppelzapfen	2	Fl.E.							FP; FR
2			Treibzapfen	1	Fl.E.							H; FR

Ohne Bearbeitungszugabe: Nicht bearbeiten; Ritzen — Mit Bearbeitungszugabe: Schruppen; Schlichten — Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart wird eingetragen

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom — Gesch. Nr.

Änderungen: Nr. | Teil | Art der Änderung | Schrb. Nr. | Datum | geändert von | am | gepr.

Hauptzeichnung an: FR 997
2. Ausfertigung an: H; L
3. Ausfertigung an:
4. Ausfertigung an: 11/4.24 K

Zugehörige Zeichnungen: Nr. | Aufschrift

	Datum	Name
Gezeichnet	14. 2. 24	Kaup
Gepaust		
Geprüft		
Vorgeprüft	14. 2. 24	Kaup

Maßstab: 1:1 — Maße in mm

1B-T.L.

Ursprung: 20049/50

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: L.B.III.

Treib- und Kuppelzapfen.

133

Loh 20485/86 m. 4 Maßen.