











Gleitbahn einsetzen und härten!









Schrauben und Muttern nach dänischer Tabelle!

c	b	a	Stückzahlen	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug Schablone	roh Stückgewicht	fertig	Arbeitsverteilung
		2		Ko[illegible]								
		2		Sicherungen	9	"						
		4		Stiftschrauben 1"m.M.	8	"						++ E.E
		2		Splinte	7	"	Verr.					
		2		Scheiben	6	"	" 300a					
		2		Sbrauben 1"8 m. M.	5	A.E						++ E.E
		2		Paßstücke	4	M.						D
		2		Paßstücke	3	M.						D
		2		Halter	2	A.E						x S.D
		2		Gleitbahnen	1	A.E.						H.D

Ohne Bearbeitungszugabe: Nicht bearbeitet; Kratzen. Mit Bearbeitungszugabe: Schruppen; Schlichten. Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart wird eingetragen.

Hauptzeichnung an: D 887
2. Ausfertigung an: H/L
3. Ausfertigung an:
4. Ausfertigung an: M.z.e.K.

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom — Gesch. Nr.

Änderungen Nr.	Teil	Art der Änderung	Schrb. Nr.	Datum	geändert von	am	gepr.

Zugehörige Zeichnungen: Aufschrift.
Nr. 199a — Schmiergefäß z. Gleitbahn.

	Datum	Name
Gezeichnet	11.5.25.	
Gepaust		Kaufr
Geprüft		
Normgeprüft	12.5.25	Imm.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: L. B. III

Maßstab: 1:1; 1:5 — Maße in mm — Ursprung: 20485/86

Gleitbahn

18.-N-T-L

193