

Stückliste

Stück	Stück	Pos	Mat	Benennung	Bemerkung	Gerechn. Gew. p. Stck.
1	1	1	Fl. E I	Steuerungshebel	Kopf härten	ca. 4,2 kg
2	2	2	" "	" "	Gabel härten	" 3,6 "
2	2	3	" "	Kopfbolzen	härten	
2	2	4	" "	Unterlegscheibe	39/44 ⌀ 6 stark v. Lag.	
2	2	5	" "	Splinte	7 ⌀ 40 lg v. Lag.	
1	1	6	Fl. St. II	Keil 16×8 v. Lag.	n. Bl. 332/679 Pos 6	auf 65 L.
1	1	7	" "	" 14×7 " "	" " " 332/679 " 5	abschneiden
1	–	8	Fl. E I	Buchse	härten	

Einschlägige Zeichnungen

Benennung	Auftr. 63387	Auftr.	Auftr.
Steuerwelle	391/669		
Steuerungszugstange	69/197		

Auftr.	A	B
63387–64981	325	407
65827	375	400