

Hads-Ning Herreders Jernbane.

1948

19

Aegående Svedevand i Skivebilstovogn:

Ved opvarmning af Skivebilstovoguen viser det sig at
 der opstår Svedevand naar den varme luft møder det
 koldere Loft. På vor bilvogn er det nok generende, det viser
 sig ved loftbeklædningens hurtig skade og kugasfinnebeklædning
 på forlæningsbygningens bliver sort og krøller sammen. De elektriske
 ledninger i loftet bliver droviede og vi kan måske tage nogle
 lister ved mindst ledningerne

Udover foreslag om bedre ventilation. Det bemærkes at
 vognen nok være ude af drift i dagene 18-20 januar for reparation