



Links! Schnitt A-B von hint. n. vorn ges.

Ansicht auf hin l. Bufferbohle

Schnitt G-H von hint. n. vorn ges.

Schnitt I-K von hint. n. vorn ges.





Links!

Schnitt E-F von hint. n. vorn ges.

Rechts

Schnitt L-M von hint. n. vorn ges.

Torsionsansicht



Hilfsblätter siehe Rahmenzeichnungen Nr. 61/71 und 61/72.

Besteller	Benutzer	Aufg.	Besteller	Benutzer	Aufg.	Besteller	Benutzer
5. 17. 1903	5. 17. 1903						