



Die für die Spannung vor dem Anreiben!



Stärker müssen erhalten bleiben!



J. A. MAFFEI
MÜNCHEN



St. We. Spannung f. 811 bei 3^{er} Spannung.



Stück-Liste pro 1 Rademotiv

Stück	Benennung	Stück	Material	Modell	Stemal
2	Radstange	a	Stahlfeder		keinst
2	Spannlagen	b	Stahl		"
2	Spannunginge	c	Stahl		"
1	Achse	d	St. We.		"

