



Stahlstab = 1:5.

**Druckliste für eine Lokomotive.**

Stück	Benennung	Qber.	Material	Wod. Gew.	Bemerkg.
1	Rauchkammer mit Zwischenellen	a	Stahleisen		
2	Stichtänder	b	"		
2	Charnierhaken, Acetyl, 1 Stück	c	"		
1	Dehnen und Scheiben, Spirit	d	"		
1	Stange	e	"		
1	Spindel	f	"		
1	Schloß	g	"		
1	Flansch	h	Stahleisen	8	Hand v. S. 1523
1	Stange	i	"		auf den in S. 1523
1	Rauchkammerträger	k	Stahleisen		
2	seitl. " " mit Ring	l	"		Acetyl, 1 Stück
1	Schrauben 3/8 P.	106	"		
1	" 1/2 "	106a	"		

Rauchkammer und Rauchkammerträger.

1/3 geh. Sender-Lokomotive für die Dessingör-Dornbach-Bahn. Fabr. No. 2525.

