



Rotmetallmischung.
 88 Teile Kupfer.
 10 " Zinn.
 2 " 5% Phosphorkupfer.

Stückliste f. eine Lokomotive.

Stück	Benennung	Bezeich.	Mat.	Mess.	Gen.	Dem.
2	obere Wasserstandsköpfe	a	R. WC.			216 od. 217 3/8 L. 1896-1902
2	untere " "	b	" "			" "
4	Winkel compl.	c	" "			216 od. 217 3/8 L. 1896-1902
4	Winkel mitteln	d	" "			216 od. 217 3/8 L. 1896-1902
4	Stopfbüchsen	e	" "			216 od. 217 3/8 L. 1896-1902
2	Auslaufabhanggehäuse, u. l.	f	" "			216 od. 217 3/8 L. 1896-1902
2	Winkel compl. 1r. 1l.	g	" "			216 od. 217 3/8 L. 1896-1902
2	Wasserschrauben 1/8"	h	Flußst.			
4	" " 1/2"	i	" "			
6	Federn	k	Stahl			
2	Winkel mitteln	l	R. WC.			
2	Drehscheiben	m	" "			
2	Stiel m. Bolzen u. Scheibe	n	Flußst.			
2	" " "	o	" "			
2	Griffe	p	Papierm.			best.
2	Zugstangen	q	Flußst.			
2	Schilder	r	R. WC.			best.
1	Schild	s	" "			best.
1	Schutzblech	t	Fluß. &			
1	Laternenstütze	u	" "			
2	Wasserstandgläser	v	Glas			best.
8	5/8" Schrauben	57	Fluß. &			
2	5/16" Schrauben	58	" "			
2	5/16" " "	59	" "			
2	Wasserstand Schutzrahmen	w	R. WC.			
4	" " " Gläser	x	Glas			
8	1/4" Schrauben	40	Fluß. &			
2	Bügel	y	" "			
2	Stifte m. Scheiben	z	" "			
2	Federn	A	Stahl			

Die Wasserstand- u. Fenestrichen sind mittel Platten am Messel zu befestigen.

Wasserstandzeiger m. Schutz und Laternenstütze

2/3 gek. Tender Loc. für die Orlingör-Stromback. Bahn. Fabr. No: 2525.

