



Ausführung für eine Lokomotive.

Schmierkasten und Pleuelager in Zeichnung Nr. 136 A

Stückzahl	Benennung	Nr.	Material	Bemerkung	Best. Verm. Modellverh.
4	Oberlagerkasten	1	St.		
2	Lagerachsen	2	St. B.		
4	Schmierkasten	3	G.		
8	Stellen	4	St. B.		
4	Polster	5	St. B.		
2	Stellen	6	" "		
8	Ölrohre	7	St.		
16	Schrauben St. B.	8	St. B.		
40	" " St. B.	9	" "		



Gribskovbanen

Oberlager für Pleuelager und Pleuelager

Zeichnung Nr. 135