



Ausführung für 1 Locomotive.

Stückzahl	Benennung	N <sup>o</sup>	Material	Bemerkung	Bestellvermerk	Modellzeichen
2	Schieberstangen-Führungen 1/1	1	St. E.			
2	Büchsen	2	St. E.			
4	Stiftschrauben N <sup>o</sup> 7	3	St. E.			
4	Muttern dazu	4	St. E.			

Schmiergefäßdeckel nach Zeichnung N<sup>o</sup> 190.



Gribskovbanen

Schieberstangenführung.

Zeichnung N<sup>o</sup> 20