



Ausführung für eine Lokomotive.

Stückzahl	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Bestelln. mech.	Modellzeichen
2	Kreuzköpfe 1 rechts, 1 links	1				
2	Bolzen	2				
2	Ringe	3				
2	Muttern	4				
2	Keile	5				
2	Keile	6				
4	Gleitstücke	7				
2	Ölblechen	8				
4	Schrauben Nr. 3.	9				
2	Unterlegscheiben	10				
4	Splinte	11				

Die Schmierunterlagen sind nur im unteren Gleitschuh auf der Aussenseite des Kreuzkopfes anzubringen.

