


Ausführung für 1 Locomotive.

Stückzahl	Benennung	N ^o	Material	Bemerkung	Bestell- nummer	Modell- zeichen
2	Schieberstangen-Führungen 1 1/2	1	St. E.			
2	Büchsen	2	St. E.			
4	Stiftschrauben N ^o 7	3	St. E.			
4	Muttern dazu	4	St.			

Schmiergefäßdeckel nach Zeichnung N^o 190.



Gribskovbanen

Schieberstangenführung.

Zeichnung N^o 203