


Schmitt & P

nach hinten



Stückliste

Stück	Pos	Mat	Benennung	Bemerkung	Kl	Schabl. od. Modell N ^o	Bemerk.	gerechn. Gewicht.
1	1	HE	Steuerräder	sauber geschmieden Griff blank				
1	2	""	Führung	bei B.arbeiten				
1	3	""	Schwenker	überall bearb.				
1	4	""	Stütze	"				
1	5	WST	Feder	20-2 Federstahl v. L.				
2	6	HE	Bolzen	10-8-1514 v. L.				
2	7	""	Unterlegscheiben	19-16 v. L.				
2	8	""	Spindel	4-8-1514 v. L.				
2	9	""	Mutterschrauben	2-8-14-4 v. L.				
1	10	WST	Buchse	Härten				
2	11	HE	Niete	5-8-1514				

Einschlägige Zeichnungen

Benennung	Auftr.	Auftr.	Auftr.
Steuerrack	61/192		
Steuerrückzugstange	75/820		
	69/197		

Schlusstabelle

Stück	Nummer
1	5/8 ²

Auftrag	Besteller	Aufgabe	Datum	Auftrag	Besteller	Aufgabe	Datum
6109	Kaufmann	1886	1901	23. 11. 01			
6337	Hammel-Haus	210	1901	24. 11. 01			
6422	Ringel-Bohrung	1716	1901	24. 11. 01			
6587	Zugstange	1907	1901	24. 11. 01			

Steuer-Material

A. BORSIG BERLIN

891

Vertrieb