


Sämtliche Teile sind zu zeichnen: S. D. D. B. 26² (bis 5)

Ausrüstungsteile.

(Schür- und Werkzeuge.)



Pos.	Stk.	Benennung	Material	Bemerkung.
X	1	Feilkloben	St. Eisen	
Y	1	Zwickzange	"	
Z	1	Postzange	St. Eisen	
a	1	Kohlenkacke	"	
b	1	Furthaken	Stech. Eisen	
c	1	Schlackenschaukel	"	
d	1	Postspies	"	
e	1	Posthaken	"	
f	2	lange Drechselzange	"	die Enden härten.
g	1	Kobypfropfenzange	"	
h	6	Dobypfropfen	"	3 große 3 kleine
i	1	Flachzange	"	
j	1	Sandschaukel	"	
k	1	kurzes Drechselisen	"	an den Enden härten
l	1	Handbeil	"	
m	3	Durchbohrblöge	Stahl	
n	2	Schraubenzieher	"	
o	1	Meißelhammer	Eisen	
p	1	Kupferhammer	Kupfer	
q	1	Handhammer	Stahl	
r	1	Vorschlaghammer	"	
s	1	Meißelhammer	"	
t	2	Feilen	"	10 Vorfeile 1 St. Vorfeile 10 Schlackfeile 1 Schlackfeile
u	2	Flachmeißel	"	
v	1	Dienmeißel	"	

Pos.	Stk.	Benennung	Material	Bemerkung.
b ₁	1	Blöcken für Feuerwasserstand	Kolz	in den Blöcken 2 Boerere Glasbohlen, mm ⁴ + 4 Gummischrauben m. Stk. n. 20/22 13mm 1/4 Halsst.
c ₁	2	Robspindeln	1 Stk. 44 1/2 1 Stk. 55 1/2	Tragstein
d ₁	2	Robspindelbohlen	1 Stk. 44 1/2 1 Stk. 55 1/2	für Robspindelbohlen - 4400 " " " " 3550

