



Legierung für Teil 2:  
 84 Teile Kupfer  
 14 Teile Bancazinn  
 2 Teile Zink

Schrauben, Muttern und Schlüsselweiten nach  
 Dänischer Tabelle.

16	Muttern 3/4"	6	F.I.E.						
16	Stiftschrauben 3/4"	5	"						
2	Sicherungen	4	"						
2	Haltschrauben 1/2"	3	F.I.E.						
2	Büchsen	2	R.G.						
2	vord. Schieber-Deckel	1	G.E.						

Stückzahl	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesetznr.	Werkzeug/Schablone	roh fertig	Arbeits-teilung
16	Muttern 3/4"	6	F.I.E.					
16	Stiftschrauben 3/4"	5	"					
2	Sicherungen	4	"					
2	Haltschrauben 1/2"	3	F.I.E.					
2	Büchsen	2	R.G.					
2	vord. Schieber-Deckel	1	G.E.					

Zeichnung ist genehmigt mit Schr. vom \_\_\_\_\_ Gesch. Nr. \_\_\_\_\_

Änderungen geändert gezeichnet

Nr. Teil Art der Änderung \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_ von \_\_\_\_\_ am \_\_\_\_\_

Zugehörige Zeichnungen: \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_ Name \_\_\_\_\_

Gezeichnet \_\_\_\_\_

Gedruckt \_\_\_\_\_

Geprüft \_\_\_\_\_

Werkzeug Nr. \_\_\_\_\_

Maßstab: 1:1

Maßstab Ursprung: 20049/60

**18 FT-L**

**HENSCHEL & SOHN G.m.b.H.**  
**CASSEL.**  
 Abteilung: L. 5. 3

Vord. Schieberkastendeckel

**1184**