



Legierung für Teil 2:
 84 Teile Kupfer
 14 Teile Bancazinn
 2 Teile Zink

Schrauben, Muttern und Schlüsselweiten nach
 Dänischer Tabelle.

c	b	a	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug/Schablone	roh fertig	Arbeitsv. teilung
			16 Muttern 3/4"	6	F.I.E.					E
			16 Stiftschrauben 3/4"	5	"					E
			2 Sicherungen	4	"					D
			2 Hilterschrauben 1/2"	3	F.I.E.					E
			2 Büchsen	2	R.G.					E
			2 vord. Schieber-Deckel	1	G.E.					D
Zeichnung ist genehmigt mit Schr. vom _____ Gesch. Nr. _____ Änderungen _____ geändert _____ Nr. Teil Art der Änderung _____ Datum von am _____ Nr. Zugehörige Zeichnungen: _____ Aufschrift: _____										
Datum _____ Name _____ Gezeichnet _____ Geprüft _____ Manuskript _____		18		HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: L.B.3		Maßstab: 1:1 Maß in mm Ursprung: 2.1.1.1.1.1				

Vord. Schieberkastendeckel

12833