

Reparation af TKVJ 14  
etter Sabotage.

Verkstedschef P.A. Petersen,  
Danmarksvej 2,  
Aarhus.

Hæng  
Køper under lid X

Hr. Direktør, Civilingenier Poul Serup, R. af Døg.,  
Forvaltningensavnet for Krigsforsikringen for Læsø,  
Grenningen 25,  
København K.

Herved tillader jeg mig at meddele, at man Onsdag den 25.dø.  
paa A/S Frichs Fabriker i Aarhus har besigtiget det ved Sabotage den  
22.3.45 beskadigede Lokomotiv tilhørende Troldhede-Kolding-Vejn Jern-  
bane, nrk. T.K.V.J. Nr. 14.

Hedt var for A/S Frichs:	Ingeniør Kielberg,
" " " Banen:	Maskinbestyrer Krag,
" " " Krigsforsik- ringen:	Undertegnede, Verkstedschef P.A. Petersen.

Ovennævnte Lokomotiv var indgået hos A/S Frichs den 6. April,  
og beskadigede dele var blevet adskilt og henlæg klar til Besigtigelse:

Følgende Beskadigelser og deraf nødvendiggjorte Reparationer  
blev fastslaaet:

- Gruppe 2: Kedel udtages for Eftersyn,
- " 3: Samtlige Ristestänger udskiftes,  
Haandtag paa Fyr<sup>dør</sup> repareres,
- " 4: Kedelmanometer og Vacuummeter repareres og justeres,  
og Manometerrør repareres,
- " 5: Onistfanger paa Skorsten repareres, og Træadvær  
fornyes,
- " 7: Askekasse med Spulersr og Klapper fornyses,
- " 8: Højre Ramme stort beskadiget og måa rettes,  
Travers under Askekasse paasvejes nys lader,

- Gruppe 14: Rodpladevinkel, -konsoller og -plade rettes og repareres,
- \* 15: 6 nye Ruder i Fererhus,  
1. vinduesramme repareres og  
1. leje for Drejevindue fernes,
- \* 16: Rundkedel- og Pyrknesbeklædning i højre Side repareres,  
skelet repareres,  
beklædning ved Kraftdanpræ og foran paa Bagkammer-  
bører repareres,  
1. Aabestmætte repareres,
- \* 20: Højre bageste Kobbelstang rettes og passiveses,
- \* 21: Skiftestang for Styring rettes,
- \* 22: 1. Vacuumbeholder og 1. Vacuuncylinder mås fernes,  
dobbelt Vacuummeter repareres og justeres,
- \* 23: Cylinderudblæsningstræk rettes,  
2. Vacuumrør og 1. Varmerør repareres,  
1. Danprær til Blæser repareres,
- \* 24: Rylde over Pyrløse rettes,  
1. Firmaskilt repareres,
- \* 26: 1. Aga Frontlanterne stort beskadiget,
- \* 63: Redelbeklædning og -isolation, Bor, Armatur, Træk og Fererhus demonteres, Banne tages af Hjul, og Ak-  
selkassear demonteres.
- \* 71: En 12 Volt Akkumulator knust,  
Den elektriske Installation beskadiget.

Paa nuværende Tidspunkt er det ikke muligt bestemt at opgive udgiften ved Udbedring af ovennævnte Beskadigelser, men jeg vil dog anslætte, at den samlede Reparationspris vil komme til at ligge omkring Kr. 15.000,-.

Aarhus, den 25. April 1945.

Haug.

26.4.45.

Referat af Møde hos A/S Frichs

den 25. April 1945.

angaaende Reparation af Troldhede-Kolding-Vejens Banens

Damplokomotiv Nr. 14 (Ordre Nr. 89900).

Tilstede for Banen: Herr Maskinbestyrer Krag  
" " Frichs: " Ingenier Kramhsft,  
" " Ingenier Kielberg.

---

Følgende Aftaler blev truffet:

- O.Nr. 89902: Kedel,  
5 nye Kobberlapper i Kobberfyrkasse,  
ca. 80 Stattebolte udskiftes,  
Rør udtages, indvendig Armatur demonteres,  
Indvendigt Kedeleftersyn.
- " 89904: Pinarmatur,  
Al Armatur efterses og repareres.
- " 89905: Regkammer,  
Døren repareres,  
Bunden lappes, isvejses ny Flade.
- " 89906: Overheder, nærmere Aftale.
- " 89910: Trak-, Sted- og Koblingsdele,  
1 ny Besning i Puffer.
- " 89911: Fjederhængeværk,  
slidte Splitbolte og Besninger udskiftes,

26.4.45.

slidte Fjederstetter paasvejses evt. udskiftes med  
nyt Stykke med Govind,

2 nye Fjederblik,

2 bageste Fjedre rettes og repareres,

O. Nr. 89912: Hjul og Lejer,

Alle Bandager afdrejes,

3 af Sølerne afdrejes,

Oplejning af Bakker,

6 store Fander, } repareres. Bronzeplader sattes  
2 smaa " } paa Enderne,

Lejnerne oplejnes efter Bakker,

4 nye Kobbeltappe og 2 nye Vinge- og Drivtappe,

3 nye Deksler (Smørredeksler),

Smørrepudestel repareres,

8 nye Smørpuder (evt. fra Banen),

nyt Frø til Pakning i Oliekasser.

" 89914: Podplade,

højre Trinbradt ved Førerhus rettes.

" 89915: Førerhus,

Tagbeklædning repareres.

" 89917: Sanding,

Sandrør repareres, nye Stumper isvejses.

" 89918: Beklædning,

Cylinderbeklædning paaboret Cylinder,

nyt Beskyttelsesrør over højre Stempelstok,

4 nye Dækplader paa bageste Cylinderdeksler.

- O. Nr. 89919: Cylinder udbores, 6 nye Ringe og 2 nye Stempler,  
Cylinder-og Gliderkanaler renses for Oliekoks,  
Omløbsventiler efterses,  
Cylindersikkerhedsventiler efterses,  
2 nye Bronzebesnninger i bageste Gliderdæksler,  
2 " " " forreste "  
2 " " " " Stempelstangsstyr,  
2 Sæt nye blide Metalpakninger i Stempelstangs-  
pakdaaser.
- " 89920: Gangtej,  
Stangpander udbores,  
Linealer slibes evt. indsattes,  
Krydshovedlejnerne afhævles og rettes op.
- " 89921: Styring,  
8 nye Gliderstempelringe,  
2 Kvadranter slibes ud,  
2 nye Kvadrantkledser,  
slidte Besnninger udslibes, evt. udskiftes,  
slidte Splitbolte udskiftes,  
Skifteskruer repareres efter nærmere Aftale.
- " 89922: Bremse,  
Bæretappe for Bræmsegangere paasvejses og afdrejes,  
slidte Besnninger og Splitbolte udskiftes.
- " 89923: Træk og Rør,  
Cylinderudblossningstræk, Arme svejses og opbores,  
nye Splitbolte.
- " 89926: Særligt Udstyr,  
Smerepresse efterses.

26.4.45.

O.Nr. 89965: Rensning,

Lokodele renses,

Stempler, Glidere og Cylindre renses for Oliekoks.

Reparation af Tender efter nærmere Aftale senere.

Troldhede-Kolding-Vejen Jernbane.

Kolding, den 7.Maj 1945.

S/R/AP.

Journ. Nr. Lo. 1.

Brev 9579.

A/S Frichs,

A a r h u s .

Dags Dato har man tilskrevet Herr Maskinbestyrer Krag,

R. af Dbg, Aarhus, saaledes:

"Lokomotiv Nr. 14.

Efter Modtagelsen af Rapport af 25. April d.A. for Besigtigelse af ovennævnte Lokomotiv vil jeg foreslaa, at man benytter Lejligheden til at foretage indvendigt Eftersyn og Trykprøve af Kedel, samt Prøve af Trykmaaler og Sikkerhedsventiler.

Afskrift er sendt til Frichs."

hvilket man herved tillader sig at meddele.

Ærbødigst

28/5/45

26.5.45.

Referat af Nøde hos A/S Frichs

den 25.5.1945

angaaende Reparation af

Troldhede-Kolding-Vejens Jernbanes Damplokomotiv Nr. 14.

Tilstede for Banen : Maskinbevægler C.H. Krag.

" " Frichs : Ingenier Kielberg,

Ingenier Bay.

---

Følgende Punkter blev behandlet:

Gruppe 2. Der isattes ny Pyrkasse, som leveres af Banen.

Af Hensyn til Filrettelæggelse af Arbejdet anmoder Frichs om Underretning i god tid, førinden den nye Pyrkasse leveres.

Gruppe 5. Et Stykke af Regkammerets Bundplade ved Borvæggen fornyses.

Gruppe 11. 8 Akselkassefjedre ophandles og repareres.

Gruppe 12. Angaaende Pander til Forlister og Kobbel- og Drivhjul afventer vi nærmere Besked.

Gruppe 21. Der isattes 2 nye Broncebesnninger i Skifteeskruens Lejer.

Gruppe 33. I Overgangsbroen isattes en ny Pladestrimmel og forsynes med en Slidskinne på Forkant.  
1 Hængsel repareres.

Gruppe 35. 4 Akselkassefjedre til Tender ophandles og repareres  
Slidte Besnninger i Fjederhængeverk udskiftes.

Gruppe 36. Tenderhjulsettene bandager afdrejes, og Akselkassernes  
pander efterses.

Gruppe 38. Bremseaksellejerne forsynes med Besninger,  
Bremsekaklens Lejetappe paasvejses og afdrejes,  
slidte Bolte og Besninger udskiftes,  
Bremsetraverserne paasvejses og afdrejes,  
Bremsehængerne paasvejses,  
i revnet Bremsetrykstang svejes.

Gruppe 39. Svæmmeren anbringes paa Plads.

