

1.


Inspektionslemme ved den cylinder der sidder nærmest generator afmonteres.

2.

Indikatoren fastgøres imellem slagene på krumtappen så tæt ved slagsølen, som det er muligt, og derefter nulstilles den.

3.

Stemplet køres nu i bund, så meget det er muligt, og med et spejl aflæses viseren placering på indikatoren. Der tillades et udspring $\pm 0,03$ mm. Ved større \pm udspring skal generatoren oplejnes. Ved + udspring kan det blive nødvendigt at træse i anlegstuderne ved generatoren.



- 1: Indikator
2: Føler
3: Stillekrue for fastgørelse af indikator