



Ved Montagen maa det nøje passes, at Vinklen vender Aabningen som vist, inden Stutsen svejdes paa Dampindgangsroret.

Dr. Kw 7/347

	Stuts med Vinkel	1	Fl.
Stk. Nr.	Genstand	Nr	Mater.
Forandring			
De danske Statsbaner Maskinfabrikken		Maske 1:1	Tegning 2-247
Endret Cylindervinding			
Loko Ltr 5			Q.47.C.