

1144


1500 Mit $\bar{c}m$ 140

Die Feder ist unter 1400 K_g Belastung gezeichnet.
muss mit 3300 - probirt werden.



50 Mit $\bar{c}m$ 140.

68
Kompression 94

Fig. V-N. 18. Varmwoge 2. Lik und 3. Krag
09 2 4 10 12



524.



18. Feb. 1899
C. S.