



Pos.	Stück	Mat.	Benennung	Bemerkung
1	4	H.E.	Federstützen	Vorschriften lang!
2	4	"	Federhülse	Einsetzen u härten!
3	4	"	Federhülse	"
4	4	H.St.	Federn	Anzahlbest.
5	4	H.E.	Beilagen	"
6	8	H.H.	Wöben	"
7	8	H.E.	Sehänge mit Mutter u Splint	Mutter härten!
8	8	H.H.	Büchsen	Lagerbohrung!
9	8	H.E.	Keile	"
10	8	"	Wöben mit Scheibe u Splint	Einsetzen u härten!
11	8	H.E.	Drucksticker	"
12	8	H.E.	Druckplatten	Einsetzen u härten!
13	2	"	Rehre	"
14	2	"	Verstärkungsplatten	"
15	2	"	"	"
16	2	"	Winkel 100x100x20	"
17	2	"	"	"
18	6	"	Schub mit Mutter u Splint	7/8" x 75" u
19	4	"	Nach hauslichen Normen	7/8" x 65" u
20	6	"	"	7/8" x 70" u
21	4	"	"	5/8" x 66" u
22	4	"	"	7/8" x 63" u

Schlüsseltabelle

Stück	Nummer
2	1/4" H. Jänische
2	7/8" " "
2	5/8" " "

Einzelige Zeichnungen	Fabrik-Nr.	Fabrik-Nr.
Rahmen	5200	5105
Rahmenwinkel		
Abstecken		54/128

Besteller
 5200
 Federanhangung und Details dazu.