

Diverse.

Tender til Damploko

To K. V. J.

O. Nr. 90600

C. H. Krag:

Aarhus, den 5. November 1945.

A/S Frichs,
Aabyhøj.

Troldhede-Kolding-Vejen Jernbanes Tender Nr. 11.

Under Henvisning til min Skrivelse af 30.f.M. sendes vedlagt Tegning Nr. 4815, der giver bedre Oplysninger om Vandkassens Maal m.v. De tidligere sendte Tegninger Nr. 4826 og 4574 vedrørende denne Tender bedes herefter tilbagesendt til mig.

Det bemærkes, at Banen nu har oplyst, at man kan nøjes med en Kulbeholdning paa Tenderen af 3000 kg, hvorimod Vandbeholdningen om muligt ønskes forøget til 9 à 9,5 m³. Dette kan mulig opnaas ved at formindske Længden af Kulrummet noget, samtidig med at Bagvæg og Sideflader gives en passende Hældning.

Det bedes undersøgt, om Bærefjedrene og Hjullagerne kan tage den forøgede Belastning, og eventuelt maa Bærefjedrene prøves med denne Belastning. Om Resultatet imødeses nærmere Oplysning.

Med Højagtelse

(s) Krag

Referat af Møde hos A/S Frichs

den 19.11.45

angående Reparation af Trolldhede-Kolding-Vejen Jernbanes Tender Nr.14.

Til Stede for Banen: Maskinbestyrer C.H. Krag,
 " " " Frichs: Ingeniør Kielberg,
 Ingeniør Kramhoft,
 Ingeniør Haugaard-Nielsen.

Reparationen omfatter:

Gr.Nr. 32.

Ramme: Fornyelse af Ivarafstivningerne, der er støbt tørre.
 Rammen rengøres og males.

Gr.Nr. 34.

Træk-Sted
Kobling: Trækbelte og Kobling påsvejses på de slidte Steder.

Gr.Nr. 35.

Pjeder-
hængeværk: Diverse Bolte og Besninger fornyes. Pjederhænge-
 tappe påsvejses og afdrejes.

Gr.Nr. 36.

Hjulst
og Lejer: Akselbakker fornyes. Hjulst afdrejes på Selerne.
 Lejepanderne forsynes med nyt Hvidtmetal. Akselkas-
 serne påsvejses, afhøvles og tilpasses de nye Bakker.

Gr.Nr. 38.

Bremse: Diverse Bolte og Besninger fornyes. Bremseakslen
 påsvejses og afdrejes. Besninger i Bremseaksel-
 lejerne. Bremsetraverser påsvejses og afdrejes.
 Vacuumbeholder og -Cylinder efterses. Bremserør-
 ledninger efterses.

Gr.Nr. 39.

Vand- og
Kulkasse:


Vand- og Kulkasse fornyes - udføres efter nye Tegninger og forsynes med Løderafdækning mellem Vandkasseteklap og Kulkasse. 3 Prøvehaner anbringes udvendigt paa venstre Side. Ny Svømmer udføres.

Gr.Nr. 40.

Værktøjs-
skab:

Værktøjskab fornyes.

22.11.45.



	Su Max.	Su Min.	Si Max.	Si Min.	Sm Max.	Sm Min.
HF 1	99,55	99,49	99,27	99,09	99,46	99,39
VF 1	99,41	99,37	98,86	98,72	99,33	99,21
HF 4	99,43	99,30	98,87	98,64	99,31	99,17
VF 4	99,42	99,36	98,92	98,83	99,31	99,26

