Rechte Schwingenstange gezeichnet



Buchsen & Bolzen durch Einsetzen härten

Schrauben, Muttern & Schlüsselw. nach dänischer Tabelle.

Die Legierung der Lagerbuchsen Pos. 2 besteht aus 84% Kupfer, 14% Bancazinn & 2% Zinnk.

c	b	a	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug	Schablone	roh	fertig	Arbeitsverteilung
		2	Bolzen m. Ring & Splint	10	Fl. E							M5
		4	Buchsen	9	Fl. E							M5
		8	Kopfschrauben 1/4"	8	Fl. E							Vorr. 1B
		2	Federn	7	St							" 646
		2	Stöpselführungen	6	Fl. E							M5
		2	Schmiergefäßstöpsel	5	Fl. E							Vorr. 605
		2	Schmiergefäßdeckel	4	Fl. E							M6, M4
		2	Stellschrauben 1/2"	3	Fl. E							M5
		2	hint. Lagerbuchsen 1:1	2	R.G.							F. M5
		2	Schwingenstangen 1:1	1	Fl. E							H. M5

Stückzahlen

Ohne Bearbeitungszugabe: Nicht bearbeitet; Kratzen. Mit Bearbeitungszugabe: Schruppen; Schlichten. Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart wird eingetragen.

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom ..... Gesch. Nr. .....

Hauptzeichnung an: .....
2. Ausfertigung an: .....
3. Ausfertigung an: .....
4. Ausfertigung an: .....

Änderungen					geändert			Zugehörige Zeichnungen:	
Nr.	Teil	Art der Änderung	Schrb. Nr.	Datum	von	am	gepr.	Nr.	Aufschrift.

	Datum	Name
Gezeichnet		
Gepaust		
Geprüft		
Normgeprüft		

1B.1-H.-T.-L.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: L.B. III

Maßstab: 1:1 Maße in mm Ursprung: 20227/29

Schwingenstange

21. 32

A1