

Side

Konstr.	Tegn.	Kontr.	Rev. eft. udførelsen	a	b	c	d	e	f	Rettelser	g	h	i	k	l	m	n	Kartotek
2004	03.05. 2004 KPe7	02.09.07																
SIA	MIK	BBY																

Togvej/kørmulighed					Bemærkninger
fra					
Signal	Visn.		Indg.	Kode	
I-B	SORF	gu rø*	A1/B1*	1-5	ATC-balise styret af TS-modul
I-B	STOP	gu rø	A1/B1	1-2	ATC-balise styret af TS-modul
U-E	Kør	gr	Ben1 +/ Ben2 -	Tel 2	ATP-balise
U-E	STOP	rø	Ben1 -/ Ben2 +	Tel 1	ATP-balise
U-F	Kør	gr	Ben1 +/ Ben2 -	Tel 2	ATP-balise
U-F	STOP	rø	Ben1 -/ Ben2 +	Tel 1	ATP-balise

Den gule lanterne i I-A og I-B aftastes ikke

Banestyrelsen

Stenstrup (ATC-togstop)

48 nr 3871

Afløser :